

- LEGENDA DE DANOS
- Desplacamento do reboco

Desplacamento do reboco com exposição da alvenaria

Manchas de umidade/ mofo

Bolor, Jirno

Presença de Vegetação

Depósitos escuros/ sujidades

Efloreescências

Intervenção com preenchimento de cimento

Corrosão de armaduras

Fissuras Superficiais

Trincas Estruturais

Ação antrópica (vandalismo e/ou pichação)

Crosta Negra


Desagregação granular

Pitting

Perda de seção/ Lacunas

Ataque de térmitas

Madeira degradada



FACHADA SUL
ESC. _____ 1:150

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Engº Responsável:

Arquiteto:

ANX.03

MAPA DE DANOS DA IGREJA DO CARMO | OLINDA | PE

Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Engº Civil

Revisão:

00

Desenho:

Eudes Rocha | José Vitor

Data:

02.08.2016

Prancha:

01/04

Escala:

Indicada

- LEGENDA DE DANOS
- Deslocamento do reboco

Deslocamento do reboco com exposição da alvenaria

Manchas de umidade/ mofo

Bolor, lino

Presença de Vegetação

Depósitos escuros/ sujidades

Efloreescências

Intervenção com preenchimento de cimento

Corrosão de armaduras

Fissuras Superficiais

Trincas Estruturais

Ação antrópica (vandalismo e/ou pichação)

Crosta Negra


Desagregação granular

Pitting

Perda de seção/ Lacunas

Ataque de térmitas

Madeira degradada



FACHADA LESTE
ESC. _____ 1:150

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Engº Responsável:

Arquiteto:

ANX.03

MAPA DE DANOS DA IGREJA DO CARMO | OLINDA | PE

Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Engº Civil

Revisão:

00

Desenho:

Eudes Rocha | José Vitor

Data:

02.08.2016


Prancha:

02/04

Escala:

Indicada

*Este documento faz parte da pesquisa de mestrado "Manifestações Patológicas em Edificações Religiosas dos Séc. XVII e XVIII: um estudo do Sítio Histórico de Olinda - PE" a cópia ou reprodução deste material só é permitida com a autorização do autor.



FACHADA NORTE
ESC. _____ 1:150

MAPA DE DANOS DA IGREJA DO CARMO | OLINDA | PE

Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Eng^a Civil

Eng^a Responsável:

Eudes de Aimaíã Rocha

Arquiteto:
ANX.03

Revisão:

00

Desenho:

Eudes Rocha | José Vitor


Data:
02.08.2016

Prancha:

03/04

Escala:

Indicada



FACHADA OESTE
ESC. _____ 1:200

MAPA DE DANOS DA IGREJA DO CARMO | OLINDA | PE

Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Engª Civil

Engª Responsável:		Desenho:	
Eudes de Aimaíza Rocha		Eudes Rocha José Vitor	
Arquivo:	Revisão:	Data:	Prancha:
ANX.03	00	02.08.2016	04/04
		Escala:	
		Indicada	